

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей «Развитие»
(Ассоциация СРО «РОС «Развитие»)**

**394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.110, офис 1/1
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-204-24022010**

г. Воронеж

Шестое марта две тысячи двадцатого года

**ПРОТОКОЛ № 0320/01
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие»**

Место проведения заседания: РФ, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.110, офис 1/1

Вид заседания и форма его проведения: собрание (совместное присутствие).

Время открытия заседания: 10 ч.00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч.30 мин.

На заседании присутствуют:

Председатель Дисциплинарной комиссии – главный инженер Шипулин С. А.,

секретарь Дисциплинарной комиссии – Разинкова Л.А.

члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:

- Разинкова Лилия Александровна;
- Бармин Алексей Александрович;
- Дедюрина Наталья Викторовна;
- Ключев Сергей Владимирович.

Кворум имеется.

Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «РОС «Развитие» правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Шипулин С.А. отметил, что организации были надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Представители организаций на заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Партнерства не явились.

В соответствии с Положением «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и Положением «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» мер дисциплинарного воздействия» заседание правомочно и объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Рассмотрение итогов проведения плановой проверки деятельности членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие», подлежащих проверке в I квартале 2020 года, и решение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия.

ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ И ДОКЛАДЧИКА ЗАСЕДАНИЯ

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» – Шипулин С.А., предложил избрать секретарем заседания – Разинкову Л.А., докладчиком – Шипулина С.А.

Иных предложений не поступило. Возражений нет.

Решили: избрать секретарем заседания - Разинкову Л.А., докладчиком – Шипулина С.А.

Голосовали: «за»-5, «против» -нет, «воздержались»-нет.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Шипулин С.А. и сообщил о том, что Контрольный комитет Ассоциации СРО «РОС «Развитие» передал в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «РОС «Развитие» результаты плановой проверки членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие», проведенной в I квартале 2020 года.

1. Шипулин С.А. доложил, что: в ходе плановой проверки не предоставлены документы согласно уведомлению о проведении плановой проверки следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Термоклуб" (ИНН 3665053819)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Лес-Строй" (ИНН 3602011291)
3. Общество с ограниченной ответственностью "СК-Технология" (ИНН 3625013584)
4. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-36" (ИНН 3666194763)
5. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги-капремСтрой" (ИНН 3664215908)
6. Общество с ограниченной ответственностью "АВЕНТАДОР" (ИНН 3616016740)
7. Общество с ограниченной ответственностью "Компания АРБ" (ИНН 3661071398)
8. Общество с ограниченной ответственностью "СтройКранТех" (ИНН 3628016791)
9. Общество с ограниченной ответственностью "МИКСТРОЙ" (ИНН 3616020306)
10. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" (ИНН 3663130715)
11. Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС" (ИНН 3664233343)
12. Общество с ограниченной ответственностью "СК СинтезМонтаж" (ИНН 3663131363)
13. Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ" (ИНН 3663125539)
14. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХИНВЕСТ" (ИНН 7842032775)
15. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания АБЕРС" (ИНН 3662270389)
16. Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус-Вент" (ИНН 3661171681)
17. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН КЛИМАТ" (ИНН 3662160548)
18. Общество с ограниченной ответственностью "Транслайн" (ИНН 3662140196)

2. Шипулин С.А. доложил, что: в ходе плановой проверки выявлены нарушения у следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТехСервис" (ИНН 3662132893)-

-Отсутствует надлежащим образом заверенная копия протокола по промышленной безопасности на: Андрука Д.В.

- Отсутствует надлежащим образом заверенная копия удостоверения о повышении квалификации на: Подболотова М.А.

-Отсутствует Положение об аттестации сотрудников

- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации"

2. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт-Сервис" (ИНН 3631008166) -

-Отсутствует надлежащим образом заверенная копия протокола по промышленной безопасности на: Хрипушина В.И.

- Отсутствуют документы на новый юридический адрес:

-Приложение Г не содержит используемые Стандарты НОСТРОЙ, законодательных актов в области градостроительной деятельности и в сфере технического регулирования"

3. Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестДорсервис" (ИНН 3666180369) –

-Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации

4. Общество с ограниченной ответственностью "ВиадукМостСтрой" (ИНН 3666215389) –

-Отсутствует необходимый минимум специалистов, аттестованных в области промышленной безопасности (отсутствуют копии протоколов по промышленной безопасности на: Паршина В.Ю., Казьмина К.В.)

5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЗапад" (ИНН 3662246040) –

-Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации

6. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-98" (ИНН 3662190172) –

- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации

7. Общество с ограниченной ответственностью "Отдел капитального строительства" (ИНН 3605042273) –

- Отсутствует форма № 5 (в новой редакции)
- Отсутствует справка о процессах выполнения работ по строительству и используемых Стандартах НОСТРОЙ (приложение Г)
- Отсутствует информация о заключенных договорах строительного подряда"

8. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" (ИНН 3627016164) –

- Отсутствует надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего трудовые отношения с организацией на:Губарькову С.А.
- В форме №5 отражены не все сведения
- Приложение Г (справка о процессах выполнения работ) содержит неактуальные сведения"

9. Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" (ИНН 3661049709) –

- В форме №5 отражены не все сведения
- Отсутствует справка о процессах выполнения работ по строительству и используемых Стандартах НОСТРОЙ (приложение Г)
- Копии заключенных договоров, предоставлены не в полном объеме"

10. Общество с ограниченной ответственностью "ВС-Строй" (ИНН 3663098645) –

- Отсутствует надлежащим образом заверенная копия удостоверения о повышении квалификации на:Гаврилова В.Ф.

11. Общество с ограниченной ответственностью "СК "РЕСУРС" (ИНН 3662256000) –

- Отсутствуют надлежащим образом заверенные копии удостоверений о повышении квалификации на:Галина А.С.
- Отсутствует справка о процессах выполнения работ по строительству и используемых Стандартах НОСТРОЙ (приложение Г)
- Не предоставлены копии заключенных договоров строительного подряда
- Отсутствует информация о прохождении внутренней аттестации специалистами, заявленными в национальный реестр специалистов
- Отсутствует надлежащим образом заполненная форма № 5
- Не заверены надлежащим образом представленные копии документов на специалистов, заявленных в национальный реестр специалистов

12. Общество с ограниченной ответственностью "РусТех" (ИНН 3662189554) –

- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации

13. Общество с ограниченной ответственностью "ДкомСтрой" (ИНН 3665096160) –

- Отсутствует надлежащим образом заверенная копия удостоверения о повышении квалификации на: Хрулева В.И.

РЕШИЛИ:

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, **но не более чем на 60 календарных дней**, с 06 марта 2020г. к следующим членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "РусТех" (ИНН 3662189554)
2. Общество с ограниченной ответственностью "СК СинтезМонтаж" (ИНН 3663131363)
3. Общество с ограниченной ответственностью "АКВАСТРОЙ" (ИНН 3663125539)
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХИНВЕСТ" (ИНН 7842032775)
5. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания АВЕРС" (ИНН 3662270389)
6. Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус-Вент" (ИНН 3661171681)
7. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН КЛИМАТ" (ИНН 3662160548)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, **но не более чем на 30 календарных дней**, с 06 марта 2020г. к следующим членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Термоклуб" (ИНН 3665053819)
2. Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоТехСервис" (ИНН 3662132893)
3. Общество с ограниченной ответственностью "Лес-Строй" (ИНН 3602011291)
4. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт-Сервис" (ИНН 3631008166)
5. Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестДорсервис" (ИНН 3666180369)
6. Общество с ограниченной ответственностью "Дороги-капремСтрой" (ИНН 3664215908)
7. Общество с ограниченной ответственностью "ВиадукМостСтрой" (ИНН 3666215389)
8. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЗапад" (ИНН 3662246040)
9. Общество с ограниченной ответственностью "Компания АРБ" (ИНН 3661071398)
10. Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-98" (ИНН 3662190172)
11. Общество с ограниченной ответственностью "СтройКранТех" (ИНН 3628016791)
12. Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" (ИНН 3663130715)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

3. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, **но не более чем на 14 календарных дней**, с 06 марта 2020г. к следующим членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СК-Технология" (ИНН 3625013584)
2. Общество с ограниченной ответственностью "МИКСТРОЙ" (ИНН 3616020306)
3. Общество с ограниченной ответственностью "Транслайн" (ИНН 3662140196)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

4. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения о недопущении совершения выявленных недостатков и нарушений впредь к следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ВС-Строй" (ИНН 3663098645)
2. Общество с ограниченной ответственностью "ДкомСтрой" (ИНН 3665096160)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

5. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений **в срок 60 дней**, с 06 марта 2020г. к следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Отдел капитального строительства" (ИНН 3605042273)
2. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" (ИНН 3627016164)
3. Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ" (ИНН 3661049709)
4. Общество с ограниченной ответственностью "СК "РЕСУРС" (ИНН 3662256000)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

6. Рекомендовать Правлению Ассоциации СРО «РОС «Развитие» применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие» к следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-36" (ИНН 3666194763)
2. Общество с ограниченной ответственностью "АВЕНТАДОР" (ИНН 3616016740)
3. Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС" (ИНН 3664233343)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации СРО «РОС «Развитие»




С.А. Шипулин

Секретарь заседания

Л.А. Разинкова