

**Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Региональное объединение строителей «Развитие»
(СРО НП «РОС «Развитие»)**

394088, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.78

**Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-204-24022010**

г. Воронеж

второе июня две тысячи семнадцатого года

**ПРОТОКОЛ № 0617/01
заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «РОС «Развитие»**

Место проведения заседания: РФ, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.78

Вид заседания и форма его проведения: собрание (совместное присутствие).

Время открытия заседания: 10 ч.00 мин.

Время окончания заседания: 11 ч.00 мин.

На заседании присутствуют:

Председатель Дисциплинарной комиссии – Воробьев Е.Н.,

секретарь Дисциплинарной комиссии – Разинкова Л.А.

члены Дисциплинарной комиссии СРО НП «РОС «Развитие»: Самодуров Е.А., Разинкова Л.А.

Приглашенные лица: Генеральный директор СРО НП «РОС «Развитие» Гончаров С.В.

Кворум имеется.

Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Дисциплинарной комиссии Воробьев Е.Н. отметил, что организации были надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии.

Представители организаций на заседание Дисциплинарной комиссии Партнерства не явились.

В соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «РОС «Развитие» и Положением «О дисциплинарной комиссии СРО НП «РОС «Развитие» заседание правомочно и объявляется открытым.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Рассмотрение итогов проведения внеплановой проверки деятельности члена СРО НП «РОС «Развитие» ООО «Центрсоюзстрой» (ИНН 3663093140) и решение вопросов о применении меры дисциплинарного воздействия.

2. Рассмотрение итогов проведения внеплановой проверки деятельности члена СРО НП «РОС «Развитие» ООО «ТеплоТехСервис» (ИНН 3662132893) и решение вопросов о применении меры дисциплинарного воздействия.

ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ И ДОКЛАДЧИКА ЗАСЕДАНИЯ

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии – Воробьев Е.Н., предложил избрать секретарем заседания – Разинкову Л.А., докладчиком – Воробьева Е.Н.

Иных предложений не поступило. Возражений нет.

Решили: избрать секретарем заседания - Разинкову Л.А., докладчиком – Воробьева Е.Н.

Голосовали: «за»-3, «против» -нет, «воздержались»-нет.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Воробьев Е.Н. и сообщил о том, что Контрольный комитет СРО НП «РОС «Развитие» передал в Дисциплинарную комиссию результаты внеплановой проверки члена СРО НП «РОС «Развитие», которые содержат сведения о том, что в отношении ООО «Центрсоюзстрой» (ИНН 3663093140) поступило обращение из Комитета государственного строительного надзора города Москвы Правительства Москвы

(Мосгосстройнадзор) о случае выявления грубых нарушений требований проектной документации и технических регламентов, а именно:

1. Нарушение требований проекта 20130710/1 ПОС лист 14, СНиП 52-01-2003, п.8.2.2 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.104, табл., 9).
2. Нарушение требований проекта 20130710/1 ПОС лист 14, СНиП 52-01-2003, п.8.2.2 (СНиП 3.03.01-87, п. 2.104, табл., 9).
3. Нарушение требований проекта 20130710/1 ПОС лист 14, СНиП 52-01-2003, п.8.5.7 (СНиП 3.03.01-87, табл., 11 п. 1).
4. Нарушение п. 7.3.1 СНиП 52-01-2003.

При проверке обращения МОСГОССТРОЙНАДЗОР, было установлено, что ООО «Центрсоюзстрой» по договору строительного субподряда от 01.01.2016г. осуществляет строительные работы по объекту «Малозэтажные жилые дома, внутриплощадочные инженерные сети по адресу: г. Москва, г. Троицк, вблизи деревни Пучково, уч. 16».

СНиП 52-01-2003 признан утратившим силу с 1.01.2013г. в связи с утверждением и введением в действие «СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003».

Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 № 109/ГС с 1.07.2013г. введена в действие актуализированная редакция «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции» - СП 70.13330.2012.

Положения п.8.2.2 СНиП 52-01-2003 (СНиП 3.03.01-87 п.2.104, таб.9) дублируются в п. 5.16.16 табл.5.10 СП 70.13330.2012, применение на обязательной основе которого, обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521). Данные нарушения являются не критичными, так как были допущены отклонения в пределах допустимой нормы.

Положения п. 8.5.7 СНиП 52-01-2013 дублируется в п. 11.5.7 СП 63.13330.2012, который на основании Приказа Росстандарта от 30.03.2015 № 365 входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В настоящее время данное нарушение устранено ремонтным составом «Эмако».

Положения п.7.3.1 СНиП 52-01-2003 дублируются в п. 3.5 СП 63.13330.2012. В настоящее время данное нарушение устранено ремонтным составом «Эмако».

В соответствии с извещением от 03.04.2017 г. об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и актом от 03.04.2017 г. об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, выявленные нарушения ООО «Центрсоюзстрой» в настоящее время устранены в полном объеме. Указанная документация направлена ООО «Центрсоюзстрой» в Ваш адрес.

Применение СРО мер дисциплинарного воздействия к своим членам в силу части 2 статьи 55.14 и статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ возможно в случае нарушения ими требований технических регламентов.

Указанные в обращении нарушения, не являются нарушениями частей Сводов Правил, включенными в перечень национальных стандартов (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521.

В соответствии с п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании" неприменение стандартов и (или) сводов правил, подлежащих применению на добровольной основе, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.

Указанные в обращении нарушения, не являются нарушениями частей Сводов Правил, включенными в перечень национальных стандартов (частей таких стандартов и сводов правил), в

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. №1521.

В соответствии с п. 4 ст. 16.1 Федерального закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании" неприменение стандартов и (или) сводов правил, подлежащих применению на добровольной основе, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.

РЕШИЛИ:

1. Принимая во внимание незначительность допущенных нарушений, которые не влияют на соблюдение членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, не применять меру дисциплинарного воздействия к следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центрсоюзстрой» (ИНН 3663093140)

Голосовали: «за»-3, «против»-0, «воздержались»-0.

Принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Воробьев Е.Н. и сообщил о том, что Контрольный комитет СРО НП «РОС «Развитие» передал в Дисциплинарную комиссию результаты внеплановой проверки члена СРО НП «РОС «Развитие», которые содержат сведения о том, что в отношении ООО «ТеплоТехСервис» (ИНН 3662132893) поступило обращение из Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) о случае выявления нарушений обязательных требований технических регламентов и проектной документации, а именно:

1. Нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ,
2. Нарушение требований пп. 7 п. 15 Правил по охране труда в строительстве, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н.
3. Нарушение требований л. 1 проектной документации № 0738/05/116-3-14КМ.

При проверке обращения РОСТЕХНАДЗОРА, было установлено, что ООО «ТеплоТехСервис» по договору строительного субподряда осуществляет строительные работы по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства стендовой испытательной базы и опытного производства ОАО «КБХА», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 20, ул. Острогжская, д. 109».

30.05.2017 года в СРО НП «РОС «Развитие» поступило объяснение по факту выявленных нарушений согласно обращения №В1-22-3939 от 27.04.2017 г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Верхне-Донского управления, в соответствии с которым, замечания, изложенные в обращении, настоящее время устранены, проведена профилактическая работа по предотвращению подобных нарушений среди рабочих ИТР (беседы, инструктажи).

В обращении также указано на нарушение требования ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выразившееся в не предоставлении исполнительной документации, отражающей фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения работ по устройству котла ДКВР-6,5-13. Согласно объяснения, документация на монтаж котла ДКВР-6,5-13, была предоставлена генеральному подрядчику ВУГР АО «Промэлектромонтаж-СТН» в ноябре 2016 г., в дальнейшем по мере производства работ передавались документы на обмуровочные работы. Представление исполнительной документации предусмотрено договором с генподрядчиком и является основанием для оплаты выполненных работ. Работы оплачивались в срок.

Применение СРО мер дисциплинарного воздействия к своим членам в силу части 2 статьи 55.14 и статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ возможно в случае нарушения ими требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования.

По результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой проверки ООО «ТеплоТехСтрой» привлечено к дисциплинарной ответственности за нарушение требований ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п.п.7, 8, 15 Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 июня 2015 года №336н, л.1 проектной документации №0738/05/116-3-14КМ, в виде вынесения предупреждения о недопустимости нарушения действующего законодательства впредь. (Протокол дисциплинарной комиссии № 0617/01 от 02.06.2017).

РЕШИЛИ:

1. Принимая во внимание незначительность допущенных нарушений, которые не влияют на соблюдение членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, не применять меру дисциплинарного воздействия к следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТехСервис» (ИНН 3662132893)

Голосовали: «за»-3, «против»-0, «воздержались»-0.
Принято единогласно.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
СРО НП «РОС «Развитие»

Секретарь заседания



Е.Н. Воробьев

Л.А. Разинкова